

Kat.č. 875601-875604

NÁVOD NA POUŽITÍ, SKLADOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ VÝSTRAŽNÝCH VEST A PŘEHOZU S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

POUŽITÍ:

vesty a přehoz umožňují dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředku. Používat tyto vesty a přehozy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může vesta podstatně snížit riziko nehody.


Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba tratí, asanační, ambulantní a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.

Vesty a přehoz se navlékají jako vrchní oblečení. Vesta a přehoz nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení, apod.). Skladovat v uzavřených suchých skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Minimální doba mezi kontrolami je 1 rok.

Při přepravě jsou výrobky zabaleny do PE sáčků a převázány. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit. Životnost oděvu při správném použití a skladování (viz výše uvedené) je dána maximálním množstvím cyklů praní a konkrétními symboly údržby.



VELIKOST: L, XL, XXL



Převodní tabulka velikostí pro výšku postavy 170-184:

Značení velikosti	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Zahraniční značení	S		M		L		XL		XXL		XXXL	
Obvod hrudníku	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
Obvod pasu v cm	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120

OŠETŘOVÁNÍ VEST A PŘEHOZU:

V souladu se symboly údržby je třeba výrobky takto ošetřovat:


- Při praní používejte maximální teplotu 40°C při běžné manipulaci. Nenamáčejte! Použijte program pro praní barevného prádla bez předpírky a prací prášek pro běžné použití. Nedoporučuje se průmyslové praní. Maximální počet praní 25x.
- Výrobek se nesmí čistit prostředky uvolňující chlór.
- Výrobek se nežehlí. Napařování a zpracování parou je nepřipustné.
- Výrobek se nesmí chemicky čistit.
- Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce. Doporučujeme sušení na vzduchu vyvěšením na

šňůře.

Ruční čištění reflexních pruhů:

- Voda 40°C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček
- Šetrný prací prostředek nebo čistící prostředek - čistý lůh
- Po vyčištění opláchnout celý oděv, nechat dokonale proschnout

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.



PIKTOGRAM POZNÁMKA:

První číslo umístěné vedle piktogramu (zde x) udává třídu oděvu podle velikosti ploch nápadných materiálů, druhé číslo (zde y) udává třídu retroreflexního materiálu.

Zkoušky provedené na materiálech použitých k výrobě ochranného oděvu
Zkušebními metodami byly zjišťovány dle: ČSN EN 340 a ČSN EN 471



Tento oděv je označen CE aby potvrdil shodu se směrnicí EC/686/89 – osobní ochranné pomůcky.

Oděv	Funkční úrovně	
	Třída oděvu podle plochy nápadného materiálu (x)	Třída retroreflexního materiálu Reflect Silver (y)
Vesta	2	2

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.