



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

All you need. With love. www.manutan.sk

kat. č. 892146

NÁVOD K INSTALACI A ODSTRANĚNÍ extrémně odolných pásek TOUGHSTRIFE™



Obecné informace:

- Páska je určena pro dlouhodobé značení.
- Minimální teplota pro aplikaci je +10 °C
- S páskou lze při instalaci manipulovat maximálně 10 minut po nalepení. Při následné aplikaci však již páska nemá takovou adhezi jako při první aplikaci. 100% adheze nastává po 20 minutách po aplikaci.

Příprava:

- Odstraňte hrubé nečistoty, zbytky betonu, odlupující starou barvu.
- Odstraňte z podkladu prach a nečistoty – zameťte nebo vysajte.
- Podlahu omyjte přípravkem pro čištění podlah, například odmašťovací kapalinou AQU.
- Podlahu nechte dostatečně oschnout.

Hrubost podkladu:

- Pro vyšší adhezi na hrubém podkladu, zahladěte důkladně nalepenou pásku za použití co největší síly.
 - Nepřetahujte pásku přes místa, kde jsou v podlaze nebo podkladu mezery a díry, apod.
-

Aplikace:

- Vytáhněte pásku z krabice a odlepte cca 5 cm krycího papíru.
- Nalepte 5 cm pásky na počáteční místo instalace a následně nalepte pásku na celou plochu instalace. Neodlepujte podkladový papír.
- Na konci místa aplikace položte krabici s páskou na podlahu.
- Po natažení se vraťte na počáteční místo a začněte odlepovat krycí papír. Druhou rukou nebo gumovým válečkem nebo jiným vhodným nástrojem přitiskněte a zahlaďte lepenou pásku k podkladu bez přehybů a vzduchových kapes.

Aplikační techniky:

- Před nalepením na začátku zastříhnete rohy pásky do kulata, tím omezíte možnost odchlívání.
- Pro správnou adhezi je nutné pásku po přilepení k podkladu pořádně přitlačit, doporučujeme použití gumového válečku nebo hladkého hadru nebo houby. Nedostatečné přitlačení pásky může vést k nedostatečné adhezi a tím také k nižší životnosti značení.
- Pro správnou adhezi pásky na delších vzdálenostech doporučujeme pomalé přejetí kolem vysokozdvížného vozíku po celé délce pásky.

Odstranění:

- Odlopněte počátek pásky od podkladu. Dbejte na to, abyste odlepili celou konstrukci pásky, která se skládá z více vrstev.
 - Pomalým pohybem zatáhněte za odlepenou část a začnete pásku pomalu odlupovat.
 - Použitím hrubé síly můžete pásku přetrhnout, proto je lepší postupovat pomaleji.
 - Při odlupování pásky držte taženou pásku v úhlu 90 ° k podkladu.
 - Drobné zbytky lepidla odstraňte z podkladu. Pro uvolnění lepidla lze použít například přípravek WD-40. Uvolněné lepidlo odstraňte. Při použití přípravku WD-40 je nutné podlahu vytřít pro zabránění uklouznutí.
-