




A





B




C



D




A + B + C + D




A+C



X [mm]	Y[mm]
750	30,5
1500	19
2000	19





A2



A1



B



bott

Benennung:

Werkbankmontage / Arbeitsplatte

Anleitungs-Nr.

810 12 197







Blatt:

1 v. 2

Version:

1.3

C+D



bott

Benennung:

Werkbankmontage / Arbeitsplatte

Anleitungs-Nr.

810 12 197

Blatt:

2 v. 2

Version:

1.3