

Návod k použití váhy Paket 20, 50

Kat. č.: 043190, 043191



Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Napájení

Prostřednictvím WEDO - síťového napáječe ① nebo 9-V baterii ②.


① WEDO-síťový napáječ propojit se sítí a přípojkou na zadní straně váhy.

② Otevřít schránku baterie na spodní části obslužného dílu a dle určení vložit baterii.

Ustavení váhy

Abychom dosáhli dobrých výsledků vážení, postavte váhu na rovný základ. Vystříhejte se při ustavování váhy bezpodmínečně chvějícím se plochám, přímému slunečnímu záření, vlhkým nebo prašným prostorám, teplotám pod 10°C apřes 30°C.

Uvedení do provozu



An/On - tlačítko stisknout - na ukazateli se objeví



následovně




Váhu vypnout



Aus/Off - tlačítko stisknout - váha se vypne.

Funkce dovažování



Váhu zapnout. Položte obal na váhu. Na ukazateli se objeví hmotnost.



Stisknout tlačítko - Speicher/Memory na ukazateli se objeví:

Vážené zboží A vložte do obalu - na ukazateli se objeví pouze hmotnost jen váženého zboží A.

Stisknout tlačítko - Speicher/Memory - na ukazateli se objeví celková hmotnost - obalu a váž. zboží A. Opět stiskněte tlačítko -



Speicher/Memory - na ukazateli se objeví:

Vážené zboží B přidejte do nádoby. Váha ukáže hmotnost váženého zboží B.

Stisknout tlačítko - Speicher/Memory - na ukazateli se objeví celková hmotnost nádoby a obou položek zboží.

Toto je možno opakovat do výše nosnosti váhy (hmotnost nádoby a položek zboží).

Upozornění: Po sundání nádoby a položek zboží je váha opět připravena k dalšímu vážení.

Tara
Tare

Tara - funkce

Prázdný obal položit na váhu - hmotnost se objeví na ukazateli.

Stisknout tlačítko - Tara/Tare - na ukazateli se objeví

Vážené zboží A vložit do nádoby. Na ukazateli se objeví hmotnost zboží A.

Stisknout tlačítko - Tara/Tare - na ukazateli se objeví

Do nádoby přiložit vážené zboží B. Váha zobrazí hmotnost zboží B.

Stisknout znovu tlačítko - Tara/Tare - na ukazateli se objeví

Možnost opakování až do maximální nosnosti váhy.

Upozornění: Po sundání obalu a váženého zboží objeví se na ukazateli celková

váha v záporné hodnotě

Stisknout tlačítko - Tara/Tare - váha je opět připravená na vážení.

Halten
Hold

Je-li údaj zakrýt na ukazateli rozměrnějším váženým zbožím - stiskněte tlačítko - Halten/Hold - sundat zboží z váhy. Údaj na ukazateli zůstane asi po dobu 5 vteřin podržen.

Hlášení závad

Vyměnit baterii nebo je závada na síťovém napájení

Překročená nosnost váhy

Paket 20 - prázdná nádoba přesahuje 16kg

Paket 50 - prázdná nádoba přesahuje 16kg

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Záruka

3 roky od data prodeje poskytujeme záruku na vady, které spočívají v případných chybách materiálu nebo dílenského zpracování. Vyskytne - li se závada, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo zašlete váhu (pokud možno v původním obalu případně pečlivě zabalenou) přímo k nám.

Prosím, neopomeňte přiložit doklad koupě na kterém je patrné datum prodeje. Nepřiměřeným zacházením zaniká nárok na záruku, na příklad jste použili baterie neopatřené folii, nebo jste váhu sami otevřeli. Současný nábytek je opatřen různými laky nebo plasty, které jsou ošetřovány různými ochrannými prostředky. Některé z těchto prostředků mohou podložky váhy narušit a případně zanechat na nábytku nepříjemné stopy. Za takové škody nemůže být poskytnuta záruka. Použijte proto pod Vaší váhu protismykovou podložku.

Technická data	Paket 50	Paket 20
Nosnost:	50 kg	20 kg
Dělení stupnice:	20 g	10 g
Napájení:	9V - baterii nebo Wedo	síťový napáječ
Hmotnost váhy:	3914 g	3914 g
Rozměry:	314 x 302 x 56 mm	314 x 302 x 56 mm
Plošina váhy:	319 x 308 x 25 mm	319 x 308 x 25 mm
Prod. No.:	50 775020	50 772010



Tento přístroj odpovídá nárokům EMC (2004/108).

Upozornění: Při mimořádných elektromagnetických vlivech, např. poslechu rozhlasového přijímače v besprostřední blízkosti, mohou být negativně ovlivněny hodnoty na přístroji. Po ukončení rušivých vlivů je výrobek opět funkční, popř. je nutno přístroj znovu zapnout.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.